

المملكة المغربية
وكالة الحوض المائي لسيبو



بيان حقيقة

على إثر تداول بعض وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني لأخبار بخصوص تعرض بعض المناطق المجاورة لوادي سبو بعمالة فاس واقليم مولاي يعقوب للفيضانات نتيجة إطلاق إفراغات مائية انطلاقا من سد علال الفاسي تود وكالة الحوض المائي لسيبو توضيح ما يلي:

لقد عرفت مناطق رباط الخير وعين سبو ولعنةصر بإقليم صفرو المتواجدة بعالية سد علال الفاسي يوم 4 يونيو 2023 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال تساقطات رعدية استثنائية جد قوية بلغت 48.2 ملم في ظرف 30 دقيقة وهو ما يفوق 14 بالمئة من معدل التساقطات السنوي لهذه المنطقة. ونتج عن هذه التساقطات ارتفاعا سريعا في صبيب واد سبو حيث مر من 3 م/ث الى 500 م/ث في اقل من 20 دقيقة بالمحطة الهيدرولوجية لعزابة المتواجد بالعالية المباشرة لسد علال الفاسي. وبلغ الحجم المائي لهذه الحمولة 9.6 مليون م3.

وباعتبار كون سد علال الفاسي سد تحويلي لا يمكنه تخزين الحجم المائي الكامل لهذه الحمولة وبالنظر لارتفاع نسبة ملئه في وقت وجيز نتيجة الواردات السالفة الذكر، وبعد تحليل المعطيات خاصة نسبة ملء السد التي قاربت 100 بالمئة واعشار السلطات بعد منصف الليل تمت إفراغات تدريجية بلغ معدل صبيتها 100 م3/ث واقتضتها بلغ 180 م3/ث لمدة ساعتين وهو ما يمثل 36 بالمئة من الحمولة بمدخل السد التي تقدر ب 500 م3/ث.

واتت هذه الإفراغات بشكل استباقي لضمان سلامة السد وحماية الساكنة وممتلكاتها بالساقفة حيث ساهم هذا السد في تخزين حجم مائي مهم من الحمولة وتفادي خسائر مهمة بساقفته مع العلم ان هذه التساقطات الرعدية خلقت اضرار مادية جسمية بعالية السد بإقليم صفرو.

هذا وتتجدر الإشارة الى ان الوكالة تتبع الحالة الهيدرولوجية بالحوض عن قرب وبعد ملاحظاتها لهذه التساقطات عبأت خلية للتبني وتحليل المعطيات قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة طيلة ليلة 4-5 يونيو الحالي.

فاس، 2023/06/07

